

Zuerst sollte unterschieden werden wer bereits Dekorteile im Wagen hat und wer nicht. Wenn man das Glück hat bereits ein Holz- oder Aludekor im Wagen zu haben, so muss man lediglich die eigentlichen Blenden tauschen. Wer diese nicht hat und einen Golf mit dem standard Softtouch hat, muß den Umweg gehen und gleich einen neuen Geräteträger einbauen, da nur dieser die Aufnahmen für die Dekorleisten hat.

Die (u.U.) benötigten Teile:



Mit den TNs kann ich im Moment nicht dienen, werde aber versuchen sie nachzureichen!

Mit dem Radioausbau sollte begonnen werden, dann Aschenbecher herausnehmen und Zigarettenanzünderkabel abklemmen:



Schaltsackumrandung ausklipsen und nach unten stülpen, Schrauben im Fußbereich entfernen:



Jetzt kann man das untere Mittelteil nach hinten oben herausziehen:




Nun kann das Handschuhfach herausgenommen werden (passt auf die Schrauben auf) :



Plastikverkleidungen unterhalb des Lenkrades entfernen:



Die Schrauben unter der Lüftungsregulierung entfernen:



Den Diagnosestecker vorsichtig durchs Loch durchdrücken:



Nun habt ihr einen ziemlichem Kabelsalat vor euch, aber der Geräteträger kann nun endlich gewechselt werden:



Das Ergebnis nachdem man wieder alles umgekehrt zusammengebaut hat:





So hier nun endlich die Teilenummern (zugeordnet zum ersten Bild) :

1 = 1J1 858 069 G 01C Blende (Instrumententraeger , Mitte) 55,84 EUR

2 = 1J0 858 607 E 4J4 Blende (Blende fuer Becherhalter , Ver.D) 28,45 EUR

3 = 1J0 853 189 A 4J4 Blende (Blende , Mitte , links) 27,06 EUR

4 = 1J0 853 190 A 4J4 Blende (Blende , Mitte , rechts) 27,04 EUR

5 = 1J0 819 157 B Blende (Blende, Lüftungsregulierung mit/ohne man. Klimaanlage) 39,95 EUR

6 = 1J0 858 035 B 4J4 Abd Kappe (Blende feur Servicestecker) 23,77 EUR

7 = 1J0 858 601 D Halter (Becherhalter , Ver.D) 42,43 EUR

Ascherdeckel 1J1 857 351 B4J4

Climatronicblende 1J0 907 047 L 4J4

Länger als 3 Stunden dürftet ihr dafür nicht benötigen, aber die Arbeit lohnt sich meiner Meinung