



OEM Seitenschweller FAQ

Golf IV, Bora oder Jetta Modelljahr 1998 bis 2003
Stand Februar 2007

Da immer wieder nach den Unterschieden der verschiedenen OEM Seitenschweller gefragt wird, habe ich hier mal eine kleine Zusammenstellung erstellt und die Unterschiede deutlich gemacht.

Durch die manchmal recht merkwürdige Politik von VW ist es in der Vergangenheit dazu gekommen, das für optisch unterschiedliche Teile gleiche Teilenummern (TN) vergeben wurden.

Das wird z.B. deutlich an den Seitenschwellern des Jubi GTI und denen des Jetta / Bora GLI. Die obere, zu den Türen gewandte Abrisskante ist unterschiedlich. (In den Bildern rot markiert) Die TN waren identisch! Mittlerweile findet man im Original Bora Zubehör Katalog eine Abbildung mit der Teilenummer 1J5 071 685 9AX. Soweit ich es erkennen konnte, handelt es sich um die Schweller des GLI. Beschwören würde ich es nicht. **Daher alle Angaben ohne Gewähr.**

Sollte einer von euch noch ergänzende Angaben zu den Schwellern haben wäre es nett, mir das mitzuteilen. Ich werde dann die Informationen in die FAQ einfließen lassen. Detailaufnahmen zu den einzelnen OEM Schwellern werden auch dankbar angenommen.

Zur Montage nur soviel. Alle Schweller werden an der oberen Kante verklebt und zusätzlich mit ein oder zwei Schrauben in den Radkästen befestigt. Dazu muss nicht gebohrt werden, es werden einfach die Originalschrauben genutzt.

Sollte bei der Montage der Eindruck entstehen das die Schweller etwas zu kurz oder zu lang sind, kann das daran liegen, das der Schweller entweder vor oder hinter der inneren Radhausschale montiert werden muss. Das unterscheidet sich von TN zu TN.

Ich hoffe, mit dieser FAQ ein paar Unklarheiten beseitigt zu haben.
Viel Spaß damit.

Jürgen
Team VAGboard.de



25 Jahre Jubi GTI Seitenschweller

OEM Ersatzteil ohne ABE, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich.
Geeignet für den 2 und 4-Türer Golf IV, Bora und Jetta. Limousine und Variant.



Teilenummer Schweller rechts 1J0 853 860 C ca. 230 EUR
Teilenummer Schweller links 1J0 853 859 C ca. 230 EUR

Optisches Merkmal ist die längs laufende leichte Einbuchtung, welche ca. 10cm vor dem vorderen und hinteren Ende des Radlaufs wieder flach ausläuft.

Die obere Abrisskante des Schwellers ist durchgängig gerade, so das der Schweller am Golf IV, Bora und Jetta angebaut werden kann. Das gilt sowohl für die Limousine als auch für den Variant.



Bora / Jetta GLI Seitenschweller

OEM Ersatzteil ohne ABE, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich.
Geeignet für den 2 und 4-Türer Golf IV, Bora und Jetta. Limousine und Variant.



Teilenummer rechts 1J0 853 860 C Preis unbekannt
Teilenummer links 1J0 853 859 C Preis unbekannt

Achtung! Teilenummern sind / waren identisch mit denen des 25 Jahre Jubi GTI. Mittlerweile gibt es im Original Bora Zubehör Katalog einen Komplettsatz Seitenschweller. Die Teilenummer (TN) lautet 1J5 071 685 9AX. Ob die Optik allerdings 100% identisch mit o.g. Abbildung ist, war nicht erkennbar!



Golf IV R32 Seitenschweller

OEM Ersatzteil ohne ABE, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich.
Nur für den Golf IV 2-Türer geeignet, siehe Markierung.



Teilenummer Schweller rechts 1J0 853 860 B ca. 230 EUR, 2-Türer
Teilenummer Schweller links 1J0 853 859 B ca. 230 EUR, 2-Türer


Teilenummer Schweller rechts 1J0 853 860 D ca. 230 EUR, 4-Türer
Teilenummer Schweller links 1J0 853 859 D ca. 230 EUR, 4-Türer

Die Seitenschweller für den R32 4-Türer sind optisch identisch mit denen der auf Seite 5 dieser FAQ gezeigten R-Line oder Vortex Variante. Daher wird auf eine zusätzliche Abbildung verzichtet.



R-Line oder Vortex Seitenschweller

OEM Ersatzteil mit ABE, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Geeignet für den 2 und 4-Türer Golf und Bora, auch für den Variant.



Teilenummer (TN) JNV 853091 Preis ca. 315 EUR
Komplettsatz Schweller rechts und links incl. Montagematerial.

Optisch gleich wie Vortex Seitenschwellersatz TN 1J0 071 685 9AX, Preis ca. 450 EUR, mit ABE.
Optisch gleich wie o.g. R32 Seitenschweller.
Merkmal ist bei allen Varianten der leichte Winkel am Ende des Schwellers, im Bild blau markiert.

Ende OEM Seitenschweller FAQ